

2025年6月10日

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

羽ノ浦郵便局模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	M-03		「機種は全て R32 とし、フロン排出抑制の安全対策を行うこと。」とありますが、JRA GL-16 及び JRA GL-20 に基づき安全対策が必要な部屋をご教示ください。	「フロン排出抑制の安全対策を行うこと。」は誤記です。冷凍能力が3t未満のため、フロン排出抑制の安全対策は不要としてください。
2	M-03		安全対策が必要な場合は警報機と遮断弁の設置もしくは警報機と機械通風装置の設置のどちらを選択するかご指示願います。また、警報機の設置場所について図示願います。	冷凍能力が3t未満のため、フロン排出抑制の安全対策は不要としてください。
3	M-03 M-06		ACME-1-1 について平面図では横吹出タイプの室外機が描かれていますが、機器仕様を満たす室外機が横吹出タイプでは存在しません。上吹出タイプの室外機としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	M-01 M-09		「マルチエアコン制御系統図 参考概略図」について リモコンが接続されている機器はリモコンで制御できますが、リモコンが接続されていない機器を制御するためには※A 配線を室内機間で配線する必要があります。ACME-1-1-4 及び ACME-1-1-2 はリモコンがありませんが、どちらのリモコンで運転を想定しているのでしょうか？	図面M-03に記載のとおり、ACME-1-1-4はACME-1-1-5のワイヤードリモコンと連動、ACME-1-1-2はACME-1-1-3のワイヤードリモコンと連動としてください。

以上