

2026年2月5日

質問回答書

日本郵便株式会社 信越支社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
関東支社長

高田郵便局1階窓口系統空調設備改修工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1	特M03	2編 4節	(4) 更新しないドレン管の高圧洗浄範囲について、記載がありません。高圧洗浄範囲は、PSの立管まで宜しいでしょうか。	よろしいです。
2	図M05		既存アンカーボルト切断のうえ防水補修を行う件ですが、防水補修の範囲はアンカーチェーンのみとし、コーティング塗布と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
3	図M02		確認となります。OMF-R01(外機)は注記にて寒冷地仕様は不要とのことです。本当に不要で宜しいでしょうか。また、ドレンパンヒーターキットは必要ありません。(外気温0°C以下だと必要かと思われます。)	M-02に記載のとおり、寒冷地仕様は不要でよろしいです。 また、ドレンパンヒーターキットは必要ありません。
4	図M02		既設冷媒管の冷媒ガスは、R410A・R22で宜しいでしょうか。また、配管洗浄はどのようにいたしますか。	既設冷媒ガスはR22です。 また、配管洗浄は実施としてお見積りください。
5				
6				
7				
8				

以上