

質問回答書

2025年8月19日

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

岬郵便局模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1	M-04		更新対象外の既設ドレン管は、薬品洗浄及び写真撮影が記載されていますが、ドレン管は露出・隠ぺいに係らず全て対象でしょうか。又20、25サイズの配管エルボ部分等の写真撮影も必要でしょうか。	ドレン配管は、露出・隠ぺいに係らず全て薬品洗浄の対象としてください。20、25サイズ配管の写真撮影は不要としてください。
2	E-01		空調室内機電源は既設 3.5-4C 再接続と記載されていますが、新設空調機に併せて新設と考えてよろしいでしょうか。	既設配線を再接続としてください。
3	E-01		L-1-2 盤内改修の記載がありますが、容量変更のみと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	E-02		新設空調機への新設配線・配管はEM-CE5.5-3CIE2.0×2(E31)(G28)としプルボックス 222 は全て既設と考えてよろしいでしょうか？	新設としてください。
5	E-05,07		構内の水銀灯については、ポール塗装のみスロープ上部の器具は更改対象外とし、平面図上のプルスイッチシンボルは今回記載されている器具型番から対象外と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。

以上