

質問回答書

日本郵便株式会社東海支社
 (契約事務代行)
 日本郵政建築株式会社
 中部支社長

一宮牛野郵便局新築工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1	A—01		敷地南側の市道（法42条2項道路）のセットバックですが、図面の数値では道路中心線から2,000と記載されていますが、2,500ほどに見受けられます。問題ないでしょうか。	図面記載の2,000は誤記です。 敷地南側市道の道路台帳表記と実測に誤差があります。 結論として、道路境界から600mmを後退した位置を道路の境界線としてください。
2	A—01 A—03		配置図で建物X2—Y2付近に囲障(1)—2と記載されていますが、立面図で記載されていません。配置図を『正』としてよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	A—02		建物内の便所は局員の方のみの使用で、一般客は使用しないことでよろしいでしょうか。	建物内の便所は、一般のお客様も使用することを想定しています。

以上