

2025年4月1日

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

熊本東郵便局外壁修繕工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	A-01 A-16		自転車庫に給気塔外壁修繕の図示ありますが、内容を示す図面が見当たりません。追加の図面を配布お願い致します。	A-01 に記載の自転車庫の「給気塔外壁修繕 (A-16 参照)」は誤記です。「自転車庫改修図 (A-18)」を参照してください。
2	A-02		増築庇の改修について、仮設足場と塗装の積算のため断面図と天井伏せ（見上げ）図の配布をお願い致します。	断面図と天井伏図の既存図はありません。A-02 を参照してください。 増築庇高さは発着口庇と同程度としてください。 塗装は A-02 記載のとおり小梁のみ DP 塗装としてください。梁・屋根（ポリカーボネート小波）は清掃としてください。

以上