

質 問 回 答 書

日本郵政株式会社
 (契約事務代理業務責任者)
 日本郵政建築株式会社
 代表取締役社長

共通事務管理事務所1・4階空調改修工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	M-01		新設する空調機を既設集中リモコンに取り込みと記載がありますが、集中リモコンの台数や系統が不明です。制御配線の系統図をいただけますでしょうか。	集中リモコンは4階事務室(2)に設置されており台数は1台です。制御図面は契約後に提供します。
2	M-02		全熱交換器のリモコンのみを更改と記載がありますが、既存の全熱交換器の型式をご教示ください。	ダイキンのベンティエールです。
3	M-02 M-04 M-09		室外機電源の配線・配管の更新範囲と配管種別をご教示ください。また、更新する系統のブレーカーも更改となりますでしょうか。	配管、配線、ブレーカーは既存利用とします。
4	P-6	現場説明 事項	石綿含有建材の分析調査の検体数は5箇所と指示がありますが、過去に発注者様で検体調査された実績はあるのでしょうか。調査された実績がある場合、建材に石綿含有は確認されていますでしょうか。	検体調査の実績はありません。
5	M-02		1階ロッカー室 全交換器のリモコンのみの交換を行うとありますが、既存メーカーご教示いただけますか？	ダイキンのベンティエールです。
6	M-02		ロッカー室の全熱交換器のリモコン更新がありますが、全熱交換器のメーカーを教えていただけませんか？	ダイキンのベンティエールです。
7	M-04 M-05		所長室の既存室外機は、1階に設置されておりますが、新設の室外機は図面のとおり屋上の室外機置場の設置でよろしいでしょうか。	M-09に記載のとおり、所長室系統の既存室外機(ACP-14-2)は屋上に設置されております。

以上