

質問回答書

日本郵便株式会社
 (契約事務代行)
 日本郵政建築株式会社
 代表取締役社長

三鷹郵便局外壁修繕工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面番号	仕様書の頁	質問事項	回答
1			ためます清掃の項目について下見積フォーマット(様式4)工事費内訳(建築)ページ、297セルの「ためます清掃」の項目に、泥だめの土砂やゴミの処分共の記載がありますが、処分数量についてご教示いただけますでしょうか。	特建築-11に記載の通り、ためます2箇所の清掃となります。ためますの寸法は、内法400×400×深さ500mm程度です。
2	特建築-10		誘導サイン(独立型)についてサイン詳細図リストには「ES-6-50 誘導サイン(独立型)」も適用とあります。図面上に見当たりません。ご確認をお願いいたします。	「ES-6-50 誘導サイン(独立型)」というサインは図面上にありませんが、ES-6-50は独立型、独立支柱型、及びブラケット型のサイン(外部用)に適用する材料や基本構造を示す規定になります。工事対象物そのものを示すものではありませんが、サイン改修工事仕様の参考としてください。
3	特建築-1		サインの安全調査についてサインの安全調査方法にご指定がありましたらご教示いただきたいです。大型のシンボルサインですと、高所作業車で夜間の作業となりますがよろしいでしょうか。	目視、触診にて腐食度合、ゆがみ・傾きの有無や壁とりつき部の錆汁の有無等を確認し、点検結果報告書を作成してください。大型シンボルサインの安全調査は日中の作業を想定しており、作業時間については施設管理者との協議になります。
4			下見積提出時の未提出項目について数量拾いが必要な項目があることから、提出日までの期間が短期と考えます。一部未提出(提出不可)項目が生じると入札参加に問題はありますでしょうか。	期限までに必要書類を提出して頂く必要があります。

番号	図番 面号	仕様書 の 頁	質問事項	回答
5			サインの既存仕様について 修繕対象のサインにつきまして、現状仕様が塩ビシートか塗装かなどをご共有いただけますでしょうか。 なお、劣化の状況によってはご指定の施工が難しい場合がございます。 その際には、契約締結後、施工内容について別途協議させていただくことは可能でしょうか。	既存仕様は設計図書に記載のとおりです。設計図書と現状が異なる場合は別途協議となります。
6			仮囲い等について 現場説明書P4 ウ-2の項目において、「仮囲い及び工事用出入口を適宜計画すること」と記載されておりますが、工事用車両の導線についてご指示いただけますでしょうか。 また、仮囲いは敷地全体に設置する必要がございますか。必要がない場合は、仮囲いを設置する範囲をご教示いただけますでしょうか。	業務と並行しての施工となるため、敷地全体に仮囲いを設置することはできません。設置範囲の指定はないので、仮囲いの設置、誘導員の配置等で安全に配慮した計画をしてください。工事用車両の動線についても指定はありませんので、契約後に施設管理者と調整となります。
7			借地について 現場説明書P4 ウ-3の項目に記載されている受注者事務所および車両駐車場に係る費用について、敷地外に2LDK程度のアパートを賃借し、また外部パーキングを利用することを検討しておりますが、問題ございませんでしょうか。	問題ありません。
8			現場説明書 1ページ目 ウ 交通整理員の配置について。 具体的に何人配置するとかはあるのでしょうか。	人数の指定はありません。
9			現場説明書 4ページ目 ウ ウ-1 監督社員用事務所等 工事用事務所、便所、監督用事務所については貸していただけるのか否かの確認です。	工事利用できるのは廃材コンテナ置き場、および一時的な資材置場のみです。
10			A4-32図面の特一建築02の右下の現場説明書によると書かれてますが、具体的にどこを見れば宜しいでしょうか。	現場説明書技術事項 1 技術事項 (2) 仮設物等に求める条件 ウ仮設物等、(4) 工事管理条件等 ク工事用電力等及び光熱費並びに負担金等についてに記載しています。
11			サイン工事に関しましては指定された業者様はいらっしゃいますか。	特 建築-07の材料特記に記載のとおりです。

以上