

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
 (契約事務代行)
 日本郵政建築株式会社
 代表取締役社長

奈良中央郵便局ほか32箇所電灯設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 番 面 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
1		現場説明書 技術事項	設計図書に記載されているLED照明の型番及び、台数は参考値の為、工事前に、対象各施設を事前に現地調査を実施の上、実際の既存器具の仕様にあった照明機器を選定し工事内容変更項目整理表を作成の上、監督社員へ提出し先行指示書を受領の上、工事を行うものとする為、設計図書に記載がある機器の変更及び台数の変更が発生すると言う事で、よろしいでしょうか。	よろしいです。
2			提出用写真のA4提出フォーマット(Excelシート等)は頂戴できますでしょうか。	参考として提供することは可能です。
3			照明器具で使用していない、もしくは使用頻度が低いものに対して工事不要の判断は局長様のご指示で宜しかったですでしょうか。	不使用の室の照明器具交換については、施設の管理者へ使用状況を確認いただき、工事実施可否については監督社員と協議してください。
4	E-02~E-08		受領致しました図面の機器リストに掲載されていない機器については、建屋及び敷地内全域における現地調査が必須となりますでしょうか。	現場説明書技術事項に記載のとおり、必須となります。
5			脚立は使用可能で宜しかったですでしょうか？脚立使用可能な場合、何m(何尺)以上は使用禁止などありましたらご教授ください。	脚立の使用は可能です。特に使用禁止の取り決めはありません。
6	E-02~E-08		図面機器リストに記載のない機器のなかで、故障機器に関しても対象でしょうか。	現地調査時、LED化済の照明器具が故障していた場合は、器具交換の実施可否を監督社員と協議してください。

番号	図 番 面 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
7			現地調査時に当初の機器リストに掲載されていなかった更改対象機器が判明した場合、当該機器の施工費用につきましては別途見積もりの対象となりますでしょうか。	設計変更の対象可否については、資料をご提出の上、監督社員と協議してください。
8			街路灯が対象になった場合、ポール灯の塗装費用は別途見積りとさせていただいて宜しかったでしょうか。	現地調査の結果、街路灯が工事対象となった場合のポール塗装については、監督社員へ塗装の状況を報告の上、協議してください。
9	E-02～E-08		設置状況によって、選定頂いている機種に変更することは可能でしょうか。	可能です。
10			埋込型機種の機器更新時にサイズ変更が生じた場合、これに伴う天井部の開口改修・補修工事について、施工範囲及び費用負担の詳細につきましてご指示願います。	現地調査の結果、開口部のサイズが合わない場合のリニューアルプレートの設置、天井補修については、詳細を監督社員へ報告の上、協議とします。
11			アスベスト対策費用は別途見積りの対象とさせていただいて宜しかったでしょうか。	石綿含有建材が確認された場合の石綿対策費用については、監督社員との協議とします。
12			アスベスト検体数が増加した場合、協議対象となりますが、その増加分の検体費用はいただけるものとして宜しかったでしょうか。	現場説明書技術事項に記載している検体数を超過する場合は、監督社員と協議してください。

以上